Илюстрирани достъпни обяснения за предназначението на всяка машина

Перфорирана монтажна работна дъска (пегборд)



Илюстрирани инструкции за сглобяване стъпка по стъпка

Повече от 50 машинни части и необходимите гайки и болтове

9 движещи се модела могат да се изработват многократно върху работната дъска.